Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle • Im Lipperfeld 34 b • 46047 Oberhausen

- Prüfstelle nach Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011, notified body number: NB 1625
- Prüflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005, DAkkS Nr. D-PL-17727-01-00
- Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach LBO, Kennziffer: NRW 15
- Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
- DIN CERTCO Prüfstelle, Kennziffer: PL139





Prüfbericht über die Vergleichsprüfung zwischen einer Wärmedämmung aus Kalziumsilikat und einer Wärmedämmung aus Mineralwolle mit einer Feuerstätte nach EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

| <u>Prüfstelle</u> | RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Name, Anschrift | Im Lipperfeld 34 b D-46047 Oberhausen | | | | | |
| | Telefon: +49(0)208-607041 - 0, Fax: +49(0)208-607041 - 28 | | | | | |
| Aktenzeichen | RRF - SB 17 4612-2 | | | | | |
| <u>Hersteller</u> | Skamol A/S | | | | | |
| Name, Anschrift | Sletvej 2C, DK-8310 Tranbjerg J | | | | | |
| Markenzeichen | Skamol Group | | | | | |
| Prüfobjekt | Wärmedämmung und Mörtel | | | | | |
| Typ, Seriennummer | SkamoEnclosure Board | | | | | |
| | SkamoEnclosure Structural Plaster | | | | | |
| Auftraggeber | Hersteller | | | | | |
| Anlieferungsdatum | 12. Dezember 2017 | | | | | |
| Art der Entnahme | vom Hersteller angeliefert | | | | | |
| Ort der Prüfung (Prüflabor) | Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen | | | | | |
| Prüftechniker | Teuwsen, T. | | | | | |
| | | | | | | |

Kurzbericht der Prüfstelle:

Die o. g. Wärmedämmung wurde zwecks einer Vergleichsmessung mit Mineralwolle nach einer Brandsicherheitsprüfung gemäß DIN EN 13229 Kapiel 4.9 unterzogen.

Dieser Prüfbericht wird unbeschadet der Rechte Dritter insbesondere privater Schutzrechte gegenüber dem Auftraggeber oder Hersteller erstellt und darf nicht auszugsweise veröffentlicht werden.

Der Prüfbericht mit den Seiten 1 bis 15 und den anliegenden Prüfunterlagen a bis b enthält die Ergebnisse der Prüfung.

Dieser Prüfbericht ersetzt den Prüfbericht Nr. RRF - SB 17 4612-1 vom 17. Dezember 2018

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfetelle

Oberhausen, 16. Januar 2019

(Ort und Datum)

(Stempel und Unterschrift des Prüfstellenleiters)



Beschreibung der Wärmedämmung SkamoEnclosure Board

Die Wärmedämmung SkamoEnclosure Board mit der bauaufsichtlichen Zulassung Z-43.14-449 besteht aus Calciumsilikathydraten. Die Abmessungen der Platten betragen $1000 \times 610 \times 40 \text{ mm}$.

Die Wärmedämmplatten SkamoEnclosure Board wurden als Brandschutz zur seitlich Prüfwand nach DIN EN 13229 angeordnet. Die Installation der Wärmedämmplatten wurde gemäß der Zulassung Z-43.14-449 durchgeführt. Auf der gegenüberliegenden seitlichen Prüfwand wurden ebenfalls nach DIN EN 13229

Brandschutzplatten aus Mineralwolle nach AGI Q 132 mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/(mK) installiert. Die Prüfungen wurden mit unterschiedlich dicken Dämmschichten durchgeführt. Zwischen den einzelnen Platten-Schichten von 40 mm wurden die Temperaturen an jeweils der gleichen Position gemessen. Als Abschluss zur jeweiligen Dämmschicht wurde eine Prüfwand nach DIN EN 13229 installiert (Prüfaufbau siehe Seite 4 ff).

Die Vergleichsmessung wurde mit einem handelsüblichen Kamineinsatz mit einer Feuerraumbodenfläche von 0,144 m² durchgeführt. Die Messstrecke wurde vertikal angeschlossen. Die Feuerstätte wurde komplett mit einer Heizkammer nach TROL (*Technische Regel zur Planung, Dimensionierung und Erstellung von Warmluftöfen, Kachelöfen und Putzöfen, Zentralen Warmluftschwerkraftheizungen, Feuerstätten über zwei Geschosse, Flächenheizungen, Hypokausten, Grundöfen, offenen Kaminen, Heizkaminen, Herden und Backöfen*) ummantelt, wobei die Konvektionsluftaustrittsöffnungen verschlossen wurden. Die Oberflächentemperaturen zwischen den Wärmedämmplatten und an den Prüfwänden wurden aufgezeichnet. Im Prüfbericht werden lediglich die "HotSpot"-Temperaturen an den Prüfwänden dargestellt. Mit Hilfe der aufgezeichneten Daten wurde über eine lineare Interpolation eine Dämmschichtdicken-Vergleichskurve ermittelt. Das Versuchsende wurde mit einer Grenztemperatur von 85°C an der Prüfwand definiert.

Die SkamoEnclosure Board Dämmplatten wurden nach Herstellerangaben mit dem Mörtel SkamoEnclosure Structural Plaster verklebt. Die Beurteilung der Verklebungen ist ebenfalls Teil dieses Prüfauftrags. Ergebnis siehe Seite 7.

Die Brandsicherheitenrüfung wurde mit dem Prüfhrennstoff Eichte (6

Die Brandsicherheitsprüfung wurde mit dem Prüfbrennstoff Fichte (6 x 4 cm) nach DIN EN 13229 Kapitel A 4.9 durchgeführt.

Der Feuerstättenkorpus des verwendeten Kamineinsatzes besteht aus Stahlblech mit:

- den Abmessungen 1190 x 580 x 515 mm (H x B x T)
- einer Masse von ca. 210 kg
- rechteckiger Grundfläche
- Abgasstutzen wahlweise an der Ober- oder Rückseite
- gerader Sichtfensterscheibe in der selbstschließenden, einflügeligen, horizontal aufschwenkbaren Feuerraumtür
- Einhandstellelement für die Verbrennungsluft unterhalb der Sichtfenstertür
 - für die Primärluft durch den Feuerraumbodenrost
 - für die Sekundärluft über die Sichtscheibe
- Konvektionsluftkanal zwischen Rückwand des Feuerstättenkorpus und der Wärmedämmung mit dem Abstand von 100 mm
- Konvektionsluftkanal zwischen den Seitenwänden des Feuerstättenkorpus und der Wärmedämmung mit dem Abstand von jeweils 100 mm
- frontal angeordneten Konvektionsluftöffnungen für den Warmluftaustritt verschlossen und Kaltlufteintritt 160 cm²
- Feuerraumrückwand und Seitenwänden aus Schamotte
- Umlenkplatte aus Stahlblech
- Feuerraumboden aus Schamotte mit Spaltrost aus Gusseisen
- Aschekasten (hinter der Feuerraumtür)





Spezifikationen der verwendeten Prüfbrennstoffe nach Tabelle B.1

| Brennstoff | W | Asche | Flüchtige Bestandteile | Н | С | S | Hu | Analyse |
|---------------------|------|-------|---------------------------|------|-------|------|---------|--------------|
| | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [kJ/kg] | RA-Nr. |
| Profilholz (Fichte) | 14,3 | 0,61 | 84,6 | 6,90 | 42,50 | 0,01 | 15557 | 16-06918-001 |

Die Probenanalyse wird durchgeführt von der RAG Ruhranalytik Laboratorium für Kohle und Umwelt GmbH, Wilhelmstr. 98, 44649 Herne (akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005) und dem UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Str. 5, 44536 Lünen (akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005).

Verzeichnis der verwendeten Prüfmittel

| Messobjekt | Messprinzip | Fabrikat / Prüfmittel | Messbereich | Messgenauigkeit | |
|------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------------|--|
| CO ₂ | | Rosemount | | ± 1 % bez. auf | |
| | NDIR | Typ: NGA 2000 | 0 - 20 % | Messbereichs- | |
| | | PM 102 | | endwert | |
| | Thermoelement | Messumformer | 140 °C | Thermoelement | |
| Temperatur | NiCr-Ni; nach | Delphin Systeme 960 °C | | < 1 % bez. auf | |
| | DIN EN 60584-1 | | | Messbereichs- | |
| | DIN EN 60584-2 | | | endwert | |
| Brennstoff- | Abbrandwaago | PM 111 | 20 600000 ~ | 1.20 - | |
| verbrauch Abbrandwaage | | FIVITI | 20 - 600000 g | ± 20 g | |
| Messdaten- | Datenlogger | Delphin Technology AG | 0-20 mA, | <u>+</u> 0,01 v. Ew; | |
| erfassung | | | 0-10000 mV, | <u>+</u> 0,01 v. MB | |
| | | PM 206 | 0-800 °C | | |





Prüfaufbauten




Abb. 1 Draufsicht-Schnitt: Prüfaufbau Versuchstag 1: 80 mm SkamoEnclosure Board und 80 mm Mineralwolle




Abb. 2 Draufsicht-Schnitt: Prüfaufbau Versuchstag 2: 120 mm SkamoEnclosure Board und 120 mm Mineralwolle








Abb. 3 Draufsicht-Schnitt: Prüfaufbau Versuchstag 3: 160 mm SkamoEnclosure Board und 200 mm *) Mineralwolle



Abb. 4 Innenansicht des Prüfaufbaus des ersten Versuchs

^{*)} Aufgrund der zu erwartenden hohen Temperaturen auf der Prüfwand mit Mineralwolle, wurde eine größere Dämmschichtdicke gewählt. Diese dient zum Schutz der brennbaren Prüfwand. Die Temperaturmessung fand ebenfalls in der Schichtstärke nach 160 mm statt.







Abb. 5 Prüfaufbau des ersten Versuchs - Anlage wird trockengeheizt (noch mit offenen Konvektionsluftöffnungen)



Abb. 6 Prüfaufbau des dritten Versuchs - Anlage front-seitlich offen gelassen, um die Dämmschichten darzustellen. Warmluftaustritt 0 cm 2 und Kaltlufteintritt 160 cm 2





Beurteilung des Mörtels SkamoEnclosure Structural Plaster




Abb. 7 Vertikale Stoßfugenverklebungen mit SkamoEnclosure Structural Plaster einzelner SkamoEnclosure Board-Streifen auf der Rückwand

Die Platten wurden vollflächig (Mörtel mit einem Zahnspachtel verteilt) verklebt. Die Stoßflächen wurden ebenfalls mit dem Mörtel versehen. Um eine Beurteilung durch die bei den Versuchen entstandenen Überlast abzugeben, wurde die Rückwand in der Heizkammer aus SkamoEnclosure Board-Streifen erstellt. Dadurch ergaben sich mehrere Stoßfugen, die verklebt wurden. Diese Verklebungen wurden über die gesamte Prüfprozedur beibehalten. Da die Prüfergebnisse keinen Langzeitversuch darstellen, kann über die Dauerhaftigkeit und Beständigkeit keine Aussage getroffen werden. Grundsätzlich sollten die Platten im Versatz verklebt werden. Um Wärmebrücken zu vermeiden ist darauf zu achten, dass die Fugen nicht übereinander aufgebaut werden. Eine weitere Bedingung für das sichere Versetzen der Platten ist eine zusätzliche Fixierung auf der zu schützenden Wand vorzusehen.

Werden die o. g. Kriterien beachtet, eignet sich der Fugenmörtel SkamoEnclosure Structural Plaster zur Verarbeitung der SkamoEnclosure Board Platten.






Graphische Darstellung der Temperaturverläufe


Prüfbericht über die Vergleichsprüfung einer Wärmedämmung mit einer Feuerstätte nach EN 13229

Prüfbericht Nr. RRF - SB 17 4612-2



Nagramm 1 (Versuch Nr. 1): Temperaturverlauf der Hotspots an den jeweiligen Prüfwänden. Versuch Sende bei 85°C auf SkamoEnclosure Board Prüfwandseite






Prüfbericht über die Vergleichsprüfung einer Wärmedämmung mit einer Feuerstätte nach EN 13229 Prüfbericht Nr. RRF - SB 17 4612-2

Diagramm 2 (Versuch Nr. 2): Temperaturverlauf der Hotspots an den jeweiligen Prüfwänden. Versuchsende bei 85°C auf SkamoEnclosure Board Prüfwandseite





Prüfbericht über die Vergleichsprüfung einer Wärmedämmung mit einer Feuerstätte nach EN 13229


Prüfbericht Nr. RRF - SB 17 4612-2

"Diagramm 3 (Versuch Nr. 3): Temperaturverlauf der Hotspots an den jeweiligen Prüfwänden (bzw. Auswertungsschicht) Versuchsende bei 85°C auf SkamoEnclosure Board Prüfwandseite

Seite 10 von 15

Graphische Darstellung der Regressionskurve

Prüfbericht über die Vergleichsprüfung einer Wärmedämmung mit einer Feuerstätte nach EN 13229 Prüfbericht Nr. RRF - SB 17 4612-2



⊋iagramm 4: Darstellung der Regressionskurve: Ermittlung der einzelnen Kurvenpunkte anhand einer linearen Interpolation


Self 11 von 15

Graphische Darstellung der Wärmedämmungsäquivalenzkurve

Prüfbericht über die Vergleichsprüfung einer Wärmedämmung mit einer Feuerstätte nach EN 13229

Prüfbericht Nr. RRF - SB 17 4612-2





Warmluftschwerkraftheizungen, Feuerstätten über zwei Geschosse, Flächenheizungen, Hypokausten, Grundöfen, offenen Kaminen, Heizkaminen, Herden und Backöfen *TR OL: Technische Regel zur Planung, Dimensionierung und Erstellung von Warmluftöfen, Kachelöfen und Putzöfen, Zentralen

Notwendige Wärmedämmung aus Mineralwolle gemäß

Herstellerangabe = 10 cm

Entspricht 7,3 cm SkamoEnclosure Board

Selie 12 von 15

Diagramm 5: Darstellung der Wärmedämmungsäquivalenzkurve bei Verwendung von SkamoEnclosure Board als Ersatz für eine Wärmedämmung.

Graphische Darstellung der Brandschutzdämmungsäquivalenzkurve nach TR OL

Prüfbericht über die Vergleichsprüfung einer Wärmedämmung mit einer Feuerstätte nach EN 13229

Prüfbericht Nr. RRF - SB 17 4612-2




Diagramm 6: Darstellung der Brandschutzdämmungsäquivalenzkurve bei Verwendung Diagramm 6: Darstellulig uer Diagramm 6: Darstellulig uer Diagrammer Punkanner Prantschutz nach TR OL *

Seite 13 von 15



Prüfung der Brandsicherheit nach A.4.9.1, A.4.9.2, A.4.9.3

| | | Anford. | Decis | Dent | D |
|--|--------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | nach | Prüf- ergebnis | Prüf- | Prüf- |
| | | Hach | ergebriis | ergebnis | ergebnis |
| Prüfungs-Nr. | | | V1 | V2 | V3 |
| Versuchstag, Datum | TT.MM.JJ | | 10.05.17 | 17.05.17 | 23.05.17 |
| Prüfbrennstoff | | A.4.9.1.1 | Profilholz (Fichte) | Profilholz (Fichte) | Profilholz (Fichte) |
| Aufgabemasse (gesamt) inkl. Anzündvorgang | kg | A.4.9.1.1 | 18,50 | 29,63 | 48,25 |
| Anzahl der Aufgaben | | | 5 | 8 | 13 |
| Feuerraumbodenfläche | m² | | 0,144 | | |
| Errechnete Brennstoffmasse pro | | | My= Ya | | |
| Abbrandperiode | kg | | 3,70 | | |
| Prüfzeitraum *) | hh,00 | | 3,32 | 5,63 | 8,30 |
| Verbrennungslufteinstellung | | | | | |
| - Einhandstellelement | | | 100 % auf | 100 % auf | 100 % auf |
| Bodenrost | | | offen | offen | offen |
| Feuerraum (-Tür) | | | geschl. | geschl. | geschl. |
| Mittlerer Förderdruck | Pa | 6.1 | 15 | 15 | 15 |
| Mittlere Raumtemperatur | °C | | 23 | 29 | 29 |
| Abstand zwischen Kamineinsatz und W | ärmedämmung: | | | | |
| nach hinten | mm | | 100 | 100 | 100 |
| zur Seite | mm | | 100 | 100 | 100 |
| Schichtstärke Mineralwolle | mm | | 80 | 120 | 160 **) |
| SkamoEnclosure Board | mm | | 80 | 120 | 160 |
| Anmerkungen: | | | | | |

Anmerkungen:



^{*)} Das Ende der Prüfdauer wurde bei einer Temperatur von 85°C auf der Prüfseitenwand mit SkamoEnclosure Board festgelegt.

^{**)} Die gesamte Dämmschichtdicke aus Mineralwolle (Rockwool ProRox SL 970D) beträgt 200 mm. Die Auswertung für die lineare Interpolation bezieht sich auf 160 mm Dämmstoffdicke.



Daten zur Bestimmung der linearen Regression: Ermittlung der Versuchsdauer bis zur Grenztemperatur von 85°C auf der "SkamoEnclosure Board"-Prüfseitenwand

| Versuchstag | Messebene (Hotspot) | Mineralwolle Rockwool ProRox SL 970D [cm] | Zeit bis Grenztemp. 85°C Mineralwolle [Min] | Skamo- Enclosure Board [cm] | Zeit bis Grenztemp. 85°C Skamo- Enclosure Board [Min] |
|-------------|------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 10.05.2017 | E1 | 8,0 | 142 | 8,0 | 199 |
| | E2 | 4,0 | 31 | 4,0 | 57 |
| 17.05.2017 | E1 | 12,0 | 178 | 12,0 | 338 |
| | E2 | 8,0 | 68 | 8,0 | 180 |
| 23.05.2017 | E1 E2 | 16,0 12,0 | 234 134 | 16,0 12,0 | 498 254 |

